



WARTUNG VOR DER HAUPTSAISON



Alles für's neue Jahr vorbereitet?

Klimaservicegeräte benötigen Pflege und Wartung. Bereite jetzt die neue Saison vor.



Wintersaison ist Wartungssaison

Mit zunehmendem Sonnenschein verabschiedet sich der Winter während der A/C-Service in Ihrer Werkstatt wieder häufiger wird. Hierzu sollen sorgfältig vorbereitete Geräte einen professionellen und effizienten Service garantieren. Um keine Zeit mit der Wartung zu verschwenden, während Sie den Service verkaufen und ausführen müssen, empfehlen wir die Wartung in den Wintermonaten durchzuführen.

Ecotechnics empfiehlt folgende Checkliste für eine kompetente Wartung:

- ✓ **Filter:** Der Zähler des Klimaservicegeräts informiert über die Notwendigkeit eines neuen Trockenfilters. Generell sind unsere Filter für 50 kg oder 100 kg rückgewonnenes Kältemittel ausgerichtet. In der Menü-Navigation kann die bereits verarbeitete Menge überprüft werden. Nach dem Einbau des neuen Filters wird der Zähler wieder auf Null gesetzt (Identcode auf dem Filter im entsprechenden Menüpunkt eingeben).
- ✓ **Vakuumpumpenöl:** Das Vakuumpumpenöl sollte mindestens einmal im Jahr und bei Neuinstallation eines Filters gewechselt werden. Ferner sollte der Ölstand immer kontrolliert werden.
- ✓ **Kalibrierung:** Die korrekten Einstellungen der Sensorik für Gewichte/Mengen, Druck und Temperatur müssen kontrolliert werden.
- ✓ **Manometerüberprüfung:** Sicherstellen der korrekten Anzeigen an den Manometern.
- ✓ **Lecksuche:** Das Gerät sollte auf Kältemittelverluste im Ruhezustand und während des Rückgewinnungsprozesses mit einem elektronischen Lecksucher kontrolliert werden.
- ✓ **Serviceschläuche und interne Leitungen:** zusätzliche Kontrolle im Unterdruck/Vakuum mit Haltezeit
- ✓ **Allgemeinzustand:** visuelle Qualitäts- und Sicherheitskontrolle

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	ECK FLAG (HFO)	ECK FLAG (R134a)	ECK NEXT (HFO)	ECK NEXT (R134a)	ECK TWIN PRO	ECK 4000	ECK 4000 HFO	ECK 3900 PREMIUM (HFO)	ECK 3900 PREMIUM (R134A)	ECK 1900 PREMIUM (HFO)	ECK 1900 PREMIUM (R134a)	ECK 3500 / 3900 R134a – HFO1234yf	ECK 1800 / 1890 R134a – HFO1234yf	ECK BUS PRO	ECK LAND
KIT016	Wartungskit, 1 Flasche 500 ml Vakuumpumpenöl PMP3335 + 1 Filter FLT5005			X	X						X	X		X		X
KIT017	Wartungskit, 1 Flasche 500 ml Vakuumpumpenöl PMP3335 + 1 Filter FLT5512	X	X			X	X	X	X				X			
KIT018	Wartungskit, 1 Flasche 500 ml Vakuumpumpenöl PMP3335 + 1 Filter FLT5005 + 1 Filter FLT5006														X	